

Huoltotiedote



Aika: Elokuu 2024

Tuote: Honda HRM1000-, HRM1500-, HRM2500- ja HRM4000

Aihe: 7FN: Törmäystunnistimen/Nostotunnistimen mahdollinen jumiutuminen

Arvoisa Honda-asiakas,

Honda Motor Europe on käynnistänyt turvallisuuteen liittyvän takaisinkutsukampanjan tietyille HRM1000-, HRM1500-, HRM2500- ja HRM4000-mallin robottiruohonleikkureille.

Miksi tämä ilmoitus on lähetetty?

Joissakin yksiköissä "Törmäystunnistimen/Nostotunnistimen" kiinnitysakselissa saattaa olla valmistusvirhe, jonka seurauksena pitkään jatkuneen esteisiin törmäämisen vuoksi tunnistin voi jumiutua eikä pysty tunnistamaan esteitä.



Tietojemme mukaan omistat Honda-robottiruohonleikkurin, joka kuuluu tämän takaisinkutsukampanjan piiriin.

Vaikka Honda-robottiruohonleikkurisi toimisi moitteettomasti, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä myyjäliikkeeseen, tai lähimpään Honda-jälleenmyyjään sopiaksesi ajan ruohonleikkurisi korjausta varten, ilman erillisiä kustannuksia sinulle.

Jos et ole kyseisen robottiruohonleikkurin nykyinen omistaja tai jos nimi- ja osoitetietosi ovat virheelliset, ilmoitathan siitä meille sähköpostitse osoitteeseen info@brandt.fi

Lähimmän valtuutetun Honda-jälleenmyyjän löydätte osoitteesta www.hondapower.fi

Pahoittelemme mahdollista vaivaa jota tämä tuotepäivitys saattaa aiheuttaa, mutta turvallisuus on meille tärkeintä.

Ystävällisin terveisin,

Oy Brandt Ab

Jälkimarkkinointipalvelut

info@brandt.fi