



ECAKIT Oy
Elämää ja elektroniikkaa



PALAUTUSMENETTELY

**koskien Lii-42-2000 42V 2A
litiumakkulaturia.**

**Laturissa on havaittu puutteellinen
eristys muuntajan ensiö- ja
toisiokäämien välillä.**

**Puute on vakava ja vaarantaa laitteen
käyttöturvallisuuden.**

**Laturi tulee poistaa käytöstä
välittömästi.**

**Pyydämme palauttamaan laturit
liikkeeseemme:**

**ECAKIT Oy
Huvilakatu 1
20720 Turku**

Laturin hinta hyvitetään.

**050 4355 997 / Varpu
varpu.helstola@ecakit.fi**

TAKAISINVETO 5.12.2024

5. JOULUKUU 2024

↑ Share

Joudumme tekemään takaisinvedon myymistämme **Liitokala Lii-42-2000** 42V 2A litiumakkulatureista. Mikäli olet ostanut kyseisen laturin, palautathan sen meille. Palautuksen voi tehdä suoraan liikkeeseen tuomalla tai postitse. Hyvitämme laturin ostohinnan. Toistaiseksi emme voi tarjota korvaavaa tuotetta, mutta asia on työn alla. Tulemme saamaan joulukuun aikana testierän latureita, jotka avataan ja tutkitaan. Varmasti standardit täyttävän laturin

kohdalla se otetaan valikoimiin. Halukkaille ilmoitamme henkilökohtaisesti kun latureita on jälleen saatavilla.

Mikäli asia herätti kysymyksiä, voitte ottaa yhteyttä puhelimitse tai whatsappilla 050 4355 997 tai sähköpostitse varpu.helstola@ecakit.fi

← Takaisin blogiin

